

P/a” Carnikavas Komunālserviss”
reģ.Nr.90001691745
Stacijas ielā 7, Carnikavā, LV - 2163

AKTS

**par p/a “Carnikavas Komunālserviss” apsaimniekošanā esošo
skeitparka apsekošanu.**

2023.gada 1.jūnijā

Pamatojums: Lai pieņemtu lēmumu par skeitparka Liepu ielā 10, Carnikavā, tālāku izmantošanu 2023.gada 1.jūnijā komisija sekojoša sastāvā:

Īpašumu apsaimniekošanas nod. vadītājs	A. Puķe
Nekustamā īpašuma speciāliste	S. Ģederte
Direktora 2.vietnieks	L.Bernāns
Būvvaldes vadītājs	A.Grikmanis

veica p/a “Carnikavas Komunālserviss” apsaimniekošanā esošo Carnikavas skeitparka apsekošanu, defektāciju un foto fiksāciju, nolūkā pārbaudīt skeitparka atbilstību vadlīnijām.

Konstatētais defekts

Skeitparkam, kas būvēts 2011. gadā, komisija konstatējusi trupes pazīmes. Bojātās skeitparka daļas nav iespējams ne atjaunot, ne remontēt.

Slēdziens

Skeitparkam Liepu ielā 10, Carnikavā, nepieciešams veikt demontāžu sakarā ar parka nolietojumu.


Pielikumā: Objekta fotofiksācija uz 5 lapām

Komisijas priekšsēdētājs:	A. Puķe
Komisijas locekļi:	S. Ģederte
	L.Bernāns
	A.Grikmanis

Parka fotofiksācijas /20.06.2023./



1.attēls



2.attēls



3.attēls



4.attēls



5.attēls



6.attēls



7.attēls



8.attēls



9.attēls



10.attēls



11.attēls



12.attēls

P/a” Carnikavas Komunālserviss”
reģ.Nr.90001691745
Stacijas ielā 7, Carnikavā, LV - 2163

AKTS

par p/a “Carnikavas Komunālserviss” apsaimniekošanā esošo hokeja laukuma apsekošanu.

2023.gada 1.jūnijā

Pamatojums: Lai pieņemtu lēmumu par Hokeja laukuma Smilšu ielā 1, Carnikavā, tālāku izmantošanu 2023.gada 1.jūnijā komisija sekojoša sastāvā:

Īpašumu apsaimniekošanas nod. vadītājs	A. Puķe
Nekustamā īpašuma speciāliste	S. Ģederte
Direktora 2.vietnieks	L.Bernāns
Būvvaldes vadītājs	A.Grikmanis

veica p/a “Carnikavas Komunālserviss” apsaimniekošanā esošo hokeja laukuma apsekošanu, defektāciju un foto fiksāciju, nolūkā pārbaudīt hokeja laukuma atbilstību vadlīnijām.

Konstatētais defekts

Hokeja laukumā esošajiem bortiem, kas būvēti 2016.gadā un kas sastāv no 20 mm mitruma izturīga finiera, stiprināta uz koka pamatnes ar koka leņķiem pie asfalta pamatiem, komisija konstatējusi, ka koka pamatnei un bortiem ir izteiktas trupes pazīmes un visa hokeja laukuma konstrukcija ir fiziski nolietota, kuru nav iespējams atjaunot vai remontēt.

Slēdziens

Hokeja laukumā esošajiem bortiem nepieciešams veikt demontāžu sakarā ar to nolietojumu.


Pielikumā: Objekta fotofiksācija uz 1 lapas

Komisijas priekšsēdētājs:	A. Puķe
Komisijas locekļi:	S. Ģederte
	L.Bernāns
	A.Grikmanis

Hokeja laukuma fotofiksācijas /20.06.2023./



1.attēls



2.attēls




3.attēls



4.attēls



CITY PLAYGROUNDS



TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

APBŪVES LAUKUMS	615 M ²
VELOTRASES ASFALTA LAUKUMS	345 M ²
PIEKĻUVES CEĻA ASFALTA LAUKUMS	30 M ²

PROJEKTA IZMAKSAS

PROJEKTĒŠANA	4980 EUR + PVN
VELOTRASES UN CELIŅU BŪVNICĪBA	89 900 EUR + PVN
LABIEKĀRTOJUMS U.C. IZDEVUMI	4200 EUR + PVN

